

32-bit Float 動作確認済みアプリケーション

TASCAM製品における 32-bit Float 動作確認済みアプリケーションは下記の通りです。

※これらの情報は、弊社における動作確認の結果を示すものであり、下記のアプリケーションで問題が無いことを保証するものではありません。

○：動作確認済、×：非対応

2023年6月23日

Windows11

Application	Version	対応	備考
Ableton Live	11.2.11	○	
Cubase	12.0.60 Build453 - Build on Mar 16 2023	○	
DaVinci Resolve	---	×	
FL studio	21.0.3 [build3517]	○	
iZotope RX10 Advanced	10.4.0	○	
Pro Tools Studio	2023.3.0	○	録音したリージョンのゲインを下げても、波形がクリップしているように表示される場合があります。Audio Suite（プラグインでのオーディオ書き換え）よりゲインの数値を変え波形を新たに生成すると正常に表示されます。
REAPER	Apr23 2023	○	
Studio One	5.5.2.86528	○	録音したリージョンのゲインを下げても、波形がクリップしているように表示される場合があります。ゲインを上げてエクスポートすると波形表示が正常なリージョンを生成することができます。
WaveLab Pro	11.2.0 (build 13)	○	

macOS Monterey

Application	Version	対応	備考
Audacity	3.3.1	○	
GarageBand	10.4.8	×	
Logic Pro	10.7.7	○	録音したリージョンのゲインを下げても、波形がクリップしているように表示される場合があります。ゲインを上げてエクスポートすると波形表示が正常なリージョンを生成することができます。
Pro Tools Studio	2023.3.0	○	録音したリージョンのゲインを下げても、波形がクリップしているように表示される場合があります。Audio Suite（プラグインでのオーディオ書き換え）よりゲインの数値を変え波形を新たに生成すると正常に表示されます。

macOS Ventura

Application	Version	対応	備考
Adobe Audition	ビルド23.3.0.55	○	
Adobe Premiere	23.40 (ビルド56)	○	
FL Studio	21.0.3(build3036)	○	